



Newsletter Technique Décembre 2016 N°14

Oetrocom 2 : Soft 2.0

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

0 825 825 636

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Chers Distributeurs, Spécialistes et SAV Partenaires,

Le Logiciel de la régulation Oetrocom 2 a été optimisé afin de simplifier son utilisation !

Les informations et les paramètres sont classés à présent par circuit.

De nouveaux supports sont disponibles :

- [Notices](#)
- [Fiches de mise en service Rapide](#)
- [Site QR-Code](#)

Pour toute question, veuillez contacter l'Assistance Technique.



Assistance technique sédentaire

0 825 825 636

Service 0,15 € / min
+ prix appel

0 825 290 206

Service 0,15 € / min
+ prix appel

assistance.technique@oertli.fr

piecederechange@oertli.fr

www.oertli.fr

Fiers de nos origines suisses



Bon à savoir :

Merci de vous assurer d'être en possession d'un mot de passe à notre Espace pro de notre site www.oertli.fr , sinon vous ne pourrez pas ouvrir le lien ci-dessus sans vous identifier. Si vous bénéficiez déjà de votre mot de passe à l'espace pro de notre site, le lien ci-dessous fonctionneront correctement mais, n'oubliez pas de cocher la case « se souvenir de moi » au moment de la saisie de votre mot de passe.

Mentions Légales : Si vous ne souhaitez plus être destinataire de cette newsletter, merci de nous le signaler par retour de mail.