

FR

P5253 JS F 67580 Mertzwiller

N° IT2651-fr


29/11/2016

Si vous rencontrez un problème acoustique :

■ **Bruit de basse fréquence dans le module intérieur :**

Le bruit sourd au niveau du module intérieur correspond au bruit du compresseur de l'unité extérieure AWHP... -2.


Solution : Mettre en place comme indiqué ci-dessous, le silencieux spécifique référence **7672318** (disponible au CPR) :

Appareil	Référence à commander en pièces de rechange
Unités extérieures AWHP...-2	 <p style="text-align: right;">7672318</p>

⚠ Le silencieux spécifique est à mettre en place sur la ligne gaz frigorigène comme indiqué sur le schéma ci-dessous et doit être situé à l'extérieur de l'habillage.

Le silencieux ayant un diamètre de raccordement de 12 mm, utiliser une réduction.

Silencieux - Référence 7672318




■ **Bruit strident semblable à celui d'une scie circulaire au niveau de l'unité extérieure :**

Solution : Remplacer uniquement les détendeurs LEV-A et LEV-B.

i Le remplacement des bobines n'est pas nécessaire.

Exemple : AWHP 11/ 16 MR / TR-2



Unités extérieures	Détendeurs : Références à commander en pièces de rechange
AWHP 6 MR-2	7604141 + 7604158
AWHP 8 MR-2	2 x 7614250
AWHP 11 MR-2	2 x 7614308
AWHP 11 TR-2	2 x 7614308
AWHP 16 MR-2	2 x 7614308
AWHP 16 TR-2	2 x 7614308