

P5253 JS F 67580 Mertzwiller

N° ITOE0193-fr

29/11/2016

Si vous rencontrez un problème acoustique :

### ■ Bruit de basse fréquence dans le module intérieur :

Le bruit sourd au niveau du module intérieur correspond au bruit du compresseur de l'unité extérieure AWHP... -2.


**Solution :** Mettre en place comme indiqué ci-dessous, le silencieux spécifique référence **7672318** (disponible au CPR) :

Appareil	Référence à commander en pièces de rechange
Unités extérieures AWHP...-2	
	<b>7672318</b>

 **Le silencieux spécifique est à mettre en place sur la ligne gaz frigorigène comme indiqué sur le schéma ci-dessous et doit être situé à l'extérieur de l'habillage.**

Le silencieux ayant un diamètre de raccordement de **12 mm**, utiliser une réduction.

Silencieux - Référence **7672318**




■ **Bruit strident semblable à celui d'une scie circulaire au niveau de l'unité extérieure :**

**Solution : Remplacer uniquement les détendeurs LEV-A et LEV-B.**

**i** Le remplacement des bobines n'est pas nécessaire.

**Exemple : AWHP 11/ 16 MR / TR-2**



G000973

Unités extérieures	Détendeurs : Références à commander en pièces de rechange
AWHP 6 MR-2	7604141 + 7604158
AWHP 8 MR-2	2 x 7614250
AWHP 11 MR-2	2 x 7614308
AWHP 11 TR-2	2 x 7614308
AWHP 16 MR-2	2 x 7614308
AWHP 16 TR-2	2 x 7614308