

FR


1. Description de la modification

La nouvelle version programme 1.2 du module chaudière radio (colis AD252) permet la bonne gestion d'une sonde extérieure radio (colis AD251) lorsqu'elle est utilisée **seule** avec ce module chaudière radio (pas de commande à distance radio colis AD255 utilisée).

2. Colis concernés

Appareil	Numéro de colis	N° d'article	Appliqué en usine à partir du numéro de série suivant :	Version de programme
Module chaudière radio	AD252	100013307	100100006506⁽¹⁾	1.2 ⁽²⁾

- i** (1) Le numéro de série est inscrit sur l'étiquette d'emballage du colis AD252 :
(2) La version du programme est inscrite sur l'étiquette d'emballage du colis et sur le boîtier du module chaudière radio :



* Si la mention SW F: 1.2 ne figure pas sur l'étiquette, voir chapitre 3 ci-après.

3. Versions de programme 1.0 et 1.1

Si la mention SW F: 1.2 ne figure pas sur l'étiquette, il s'agit d'une version antérieure (1.0 ou 1.1) du programme. Ces versions de programme (1.0 et 1.1) ne permettent pas d'utiliser une sonde extérieure radio seule avec ce module chaudière radio. Ce colis AD252 peut continuer à être utilisé sur les installations qui comportent :

- au minimum une commande à distance radio RS 400 R (Colis AD255)
- une sonde extérieure radio (colis AD251) et au moins une commande à distance radio RS 400 R (Colis AD255)

i La mise à jour de la version du programme (version 1.0 / 1.1 vers 1.2) n'est pas possible.