


Suite à une erreur en notice, le sens de montage inversé de la vanne 3 voies entraîne un dysfonctionnement tel que l'absence de réchauffage de l'eau chaude sanitaire.

Monter la vanne 3 voies comme indiqué ci-dessous :



**i** Les notices version **-04** sont rectifiées et disponibles en cliquant sur les liens ci-dessous :

- Feuillet kit de liaison chaudière équipée - préparateur 110 l : [7619444-04](#)
- Feuillet kit de liaison chaudière équipée - préparateur 160 l : [7620702-04](#)