

Rubrique n° H
Chaudières murales gaz à condensation
GMR 3000**Nouvelle version de programme de la mémoire du SCU**

P5253 JS F 67580 Mertzwiller

N° ITOE0095-A

30/10/2009

FR**1. La version du programme de la carte SCU passe de V1.1 à V1.2****1.1 Application en usine - Cartes concernées**


Référence de la carte SCU (carte montée)	Référence en pièces de recharge	Version de programme SCU	Date d'application
121742 / 200014268	183461	V1.2	15/09/2009

i Les cartes SCU disponibles au CPR sous la référence 183461 sont à jour depuis le 15/09/2009.

1.2 Pour vérifier la version du programme de votre carte SCU

- ▶ Afficher le menu #MESURES (Appuyer sur la touche →)
- ▶ Tourner le bouton rotatif pour afficher le paramètre CTRL
- ▶ La version du programme s'affiche : CTRL V...


ou : vérifier l'étiquette présente sur la carte SCU:



Version programme de la carte SCU
Version IOBL de la carte SCU (inchangée)

1.3 Mise à jour de la version du programme

- La mise à jour de la version du programme de la carte SCU est nécessaire dans les cas suivants :
 - Saut de certains jours de la semaine
 - Affichage aléatoire des défauts suivants : DEF.V3V.B.IOBL et DEF.V3V.C.IOBL
- La mise à jour de la version du programme s'effectue en utilisant l'outil de programmation.



① Outil de programmation

② Connecteur pour l'outil de programmation

Se reporter à la notice livrée avec le colis.

2. Détail des modifications

- **Modifications principales :**

- Correction du saut des jours de la semaine
- Suppression de l'affichage aléatoire des défauts suivants : **DEF.V3V.B.IOBL** et **DEF.V3V.C.IOBL**

- **Modifications dans l'affichage :**

- Dans le menu **#TEST ENTREES** : ajout de l'affichage de la calibration de l'horloge (**CALI. HORLOGE**). Le paramètre ne s'affiche que si le paramètre **INSTALLATION** est réglé sur **ETENDUE**.
- Ajout dans l'affichage, d'une ligne verticale en pointillés signifiant qu'un défaut a eu lieu, sur toutes les courbes et non plus uniquement sur la courbe **TEMP. DEPART B**.
- Correction de diverses traductions (par exemple les traductions de OUI /NON : en allemand JA/NEIN et en anglais YES/NO)
- Dans le menu **#TEST ENTREES** : ajouté l'affichage de la version de programme du module chaudière radio (**VERS.MC**) et de la sonde extérieure radio (**VERS.S.EXT**).
- Correction des textes descriptifs des paramètres **RESET TOTAL** et **RESET PROG.** (ils étaient inversés).
- Correction des textes descriptifs des paramètres **VERS.SOFT.PCU** et **VERS.PARAM.PCU**. (ils étaient inversés).
- Lorsqu'on est en train de régler un paramètre et qu'un défaut apparaît, on reste dans le menu. Auparavant on repassait sur l'écran principal avec l'affichage du défaut.
- A la mise en service de la chaudière : suppression de l'affichage de défaut sonde pour les sondes absentes.
- Suppression de l'affichage du défaut sonde **DEF.S.SYST**, si la sonde système n'est pas raccordée, lors de l'activation de la cascade pour l'appairage avec une OE-tronic 3-MR®.
- Dans le menu **#CIRC.ECS** : ajout des textes descriptifs pour les paramètres **T.BALLON.JOUR** et **T.BALLON.NUIT**.
- Dans le menu **#REGLAGES**, ajout des paramètres suivants :
 - **MAX.VENT.CHAUF** : Vitesse maximale du ventilateur en chauffage, et
 - **MAX.VENT.ECS** : Réglage de la vitesse maximale du ventilateur en eau chaude sanitaire

- **Modifications au niveau de la régulation :**

- La priorité ECS relative (paramètre **PRIORITE ECS** réglé sur **RELATIVE**) n'est plus prise en compte par le circuit A lorsqu'il est configuré en "haute température" (paramètre **CIRC.A**: réglé sur **H.TEMP**).
- Si le paramètre **HORS GEL EXT.** est réglé sur **NON**, le hors gel installation n'est plus assuré.
- Si le paramètre **S.ECS**: est configuré en **VI**, il n'est plus nécessaire de régler le paramètre **TEMPO P.CHAUD** à **0** pour éviter que la temporisation ne se mette en marche après une production d'eau chaude sanitaire.

- En cascade, la consigne calculée envoyée au PCU est égale à la température mesurée chaudière moins 2 K (et non plus moins 0.2 K), si la température chaudière est supérieure à la consigne chaudière demandée. Cela laisse au brûleur plus de temps pour moduler vers le bas, sans l'arrêter.
- Les vannes 3 voies B et C ne restent plus fermées en permanence entre la dixième et la vingtième minute après la mise sous tension de la chaudière.
- Lorsqu'un interrupteur scénario IOBL (In One By Legrand) envoie une dérogation au tableau de commande, il est de nouveau possible, à partir du tableau de commande OE-tronic 4 de modifier cette dérogation

Exemple :

- le scénario met la chaudière en mode jour
 - sur le tableau OE-tronic 4, un autre mode de fonctionnement peut être sélectionné, par exemple mode AUTO.
-
- En mode été (), si le paramètre **S.ECS:** est réglé sur **VI** et si le hors gel installation devient actif ou qu'un test ramoneur est en cours, la vanne d'inversion ne reste plus en position ECS, mais bascule en position chauffage.

P5253 JS F 67580 Mertzwiller

N° ITOE0095-A

30/10/2009

DE

1. Die Programmversion der SCU Leiterplatte ändert von V1.1 auf V1.2

1.1 Anwendung im Werk - Betroffene Leiterplatten


Referenz der SCU Leiterplatte (montierte Leiterplatte)	Ersatzteil-Referenz	SCU- Programmversion	Anwendungsdatum
121742 / 200014268	183461	V1.2	15/09/2009

i Die im Ersatzteillager unter der Referenz **183461** erhältliche SCU Leiterplatten sind seit dem 15/09/2009 aktualisiert.

1.2 Um die Programm-Version der SCU Leiterplatte zu überprüfen


- ▶ Menu #MESSUNGEN aufrufen (Taste → drücken)
- ▶ Drehknopf drehen, um Parameter **CTRL** aufzurufen
- ▶ Die Software-Version wird angezeigt : CTRL V...

oder: Etikett auf der SCU-Leiterplatte überprüfen:



1.3 Aktualisierung der Programmversion

- Die Aktualisierung der SCU-Leiterplatte-Programmversion ist in folgenden Fällen notwendig:
 - Überspringen von gewissen Tagen der Woche
 - Zufallsbedingte Anzeige der folgenden Fehler: **DEF.3WM.B.IOBL** und **DEF.3WM.C.IOBL**
- Die Aktualisierung der Programmversion erfolgt durch das dazu vorgesehene Programmierwerkzeug.



① Programmierwerkzeug

② Stecker für Programmierwerkzeug

Im Kolli gelieferte Anleitung beachten.

2. Detail der Änderungen

- Haupt-Änderungen:

- Überspringen von gewissen Tagen der Woche korrigiert
- Zufallsbedingte Anzeige folgender Fehler beseitigt: **DEF.3WM.B.IOBL** und **DEF.3WM.C.IOBL**

- Änderungen in der Anzeige:

- Im Menü **#EING. TEST**: Kalibrieren der Uhr im Display hinzugefügt (**KALIBR. ZEIT**). Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter **ANLAGE** auf **ERWEITERT** eingestellt ist.
- Anzeige einer senkrechten gestrichelten Linie bei Auftreten eines Fehlers hinzugefügt, für alle Kurven und nicht nur für Vorlauf-Heizkurve **TEMP.VORLAUF B**.
- Verschiedene Übersetzungen korrigiert (zum Beispiel Übersetzung von JA / NEIN auf Deutsch und YES / NO auf Englisch korrigiert)
- Im Menü **#EING. TEST**: Anzeige der Programmversion des Funksteuerung-Moduls (**MC.VERSION**) und des Funk-Außenfühlers (**AUSS.F.VERSION**) hinzugefügt.
- Beschreibende Texte für Parameter **TOTAL RESET** und **RESET PROG.** korrigiert (sie waren vertauscht).
- Beschreibende Texte der Parameter **VER.ROM** und **VERS.PARAM PCU** korrigiert (sie waren vertauscht).
- Während der Einstellung eines Parameters und Auftreten eines Fehlers, bleibt man im Menü. Davor ging das Display zurück auf die Hauptanzeige mit Anzeige des Fehlers.
- Bei der Inbetriebnahme des Heizkessels: Anzeige der Fehler für die nicht vorhandene Fühler beseitigt.
- Anzeige des Fehlers **SYST.F.DEFEKT** bei Abwesenheit des System-Fühlers und der Aktivierung der Kaskade mit OE-tronic 3-MR[®]-Regler, beseitigt.
- Im Menü **#KREIS WWE**: Beschreibende Texte für Parameter **TEMP. WW TAG** und **TEMP.WW NACHT**.
- Im Menü **#EINSTELLUNGEN**, folgende Parameter hinzugefügt:
 - **MAX.GEBLA.HEIZ** : Maximaldrehzahl des Gebläses bei Heizbetrieb, und
 - **MAX.GEBLA.WWE**: Einstellung der Höchstdrehzahl des Gebläses für den Warmwasserbereiter

- Änderungen bei der Regelung:

- Die WWE-Vorrangschaltung (Parameter **WWE VORRANG** auf **+ MISCHER** eingestellt) wird nicht mehr von Kreis A in acht genommen, wenn dieser auf "Hochtemperatur" konfiguriert ist (Parameter **KREIS A**: auf **H.TEMP** eingestellt).
- Wenn Parameter **AUSSEN FROSTS.** auf **NEIN** eingestellt ist, wir der Frostschutz der Heizungsanlage nicht mehr gewährleistet.
- Wenn Parameter **A.WWE**: auf **UV** eingestellt ist, ist es nicht mehr notwendig den Parameter **K.P. NACHLAUF** auf **0** einzustellen, um zu vermeiden dass sich die Verzögerung nach einer Trinkwassererwärmung aktiviert.

- Im Kaskadenbetrieb, ist der dem PCU angegebener berechnete Sollwert gleich der gemessener Temperatur minus 2 K (und nicht mehr minus 0.2 K), wenn die Heizkesseltemperatur über der angegebenen Solltemperatur liegt. Dies lässt dem Brenner eine grössere Modulierungszeit, ohne ihn zu stoppen.
- Die 3-Wege Mischer B und C bleiben zwischen der zehnten un zwanzigten Minute nach dem Einschalten des Heizkessels nicht mehr geschlossen.
- Wenn ein IOBL (In One By Legrand) Szenario-Schalter dem Schaltfeld eine Abweichung anweist, ist es dann möglich, am OE-tronic 4-Schaltfeld diese Abweichung wieder zu ändern

Beispiel:

- das Szenario schaltet den Heizkessel auf Tagbetrieb
 - am OE-tronic 4-Schaltfeld kann eine andere Betriebsart gewählt werden, zum Beispiel Automatik-Betrieb.
-
- In Sommerbetrieb (⌚), wenn der Parameter **A.WWE:** auf **UV** eingestellt ist, und bei Aktivierung des Anlagenfrostschutzes oder Durchführung eines Schornsteinfegertestes, bleibt das Umschaltventil nicht mehr in WWE-Stellung, sondern schaltet auf Stellung "Heizung".

P5253 JS F 67580 Mertzwiller

N° ITOE0095-A

30/10/2009

EN

1. The SCU PCB software version changes from V1.1 to V1.2

1.1 Application in factory - Concerned PCB's


Reference of the SCU PCB (mounted board)	Reference in spare parts	SCU programme version	Application date
121742 / 200014268	183461	V1.2	15/09/2009

i The SCU PCB available in the Spare Part Centre under the reference **183461**, are up to date since 15/09/2009.

1.2 To check the SCU PCB software version


- ▶ Display menu #MEASURES (Press the → key)
- ▶ Turn the rotary button to display parameter CTRL
- ▶ The software version is displayed : CTRL V...

or: check the label sticcked on the SCU PCB:



1.3 Updating of the software version

- The updating of the SCU PCB software version is necessary in following cases:
 - Skipping of days on the display
 - False warning of following defects on the display: IOBL.3WV B DEF and IOBL.3WV C DEF
- The updating of the software version is made by using the programming tool.



① Programming tool

② Connector for the programming tool

 Refer to the instructions delivered with the package.

2. Modification details

- Main modifications:
 - Corrected the skipping of days on the display
 - Corrected the problem of false warning on the display for following defects: **IOBL.3WV B DEF** and **IOBL.3WV C DEF**
- Modifications on the display:
 - In the menu **#TEST INPUTS**: addition of clock calibration on the display (**CALIBRA.CLOCK**). The parameter is only displayed if **INSTALLATION** parameter is set to **EXTENDED**.
 - Addition of a vertical dotted line which means that a defect took place, on all the curves and not only on the curve **OUTLET TEMP. B**.
 - Correction of several translations (for example, the translation of OUI / NON in French is YES / NO in English and JA / NEIN in German)
 - In the menu **#TEST INPUTS**: addition on the display of boiler radio module (**MC.VERSION**) and outside radio-controlled temperature sensor (**OUTSI.S.VERSION**) software versions.
 - Correction of the descriptive texts for parameters **TOTAL RESET** and **RESET PROG** (they were inverted).
 - Correction of the descriptive texts for parameters **VER.ROM** and **VERS.PARAM.PCU** (they were inverted).
 - When adjusting a parameter and when a defect appears, the regulator stays in the menu. Previously it went back on the main display with the display of the defect.
 - At the boiler start up: Deleted the sensor failure display for not connected sensors.
 - Deleted the sensor failure display **SYSTSENS.FAIL.**, when activating a cascade and pairing with a OE-tronic 3-MR®, if the system sensor is not connected.
 - In the **#CIRC.DHW** menu: descriptive texts added for parameters **WATER T. DAY** and **WATER T.NIGHT**.
 - In the **#SETTING** menu, following parameters added:
 - **MAX.VENT.BOIL** : Maximum fan speed on heating, and
 - **MAX.VENT.DHW**: Maximum fan speed setting in domestic hot water
- Modifications at the regulation level:
 - The relative DHW-priority (parameter **PRIORITY DHW** set on **SLIDING**) is no more taken into account by circuit A when it is configured in "high temperature" (parameter **CIRC. A**: set to **H.TEMP**).
 - If parameter **OUT.ANTIFREEZE** is set to **NO**, the installation antifreeze protection is no longer ensured.
 - If parameter **O.DHW**: is set to **RV**, it is no more necessary to set parameter **B.P. DELAY** to **0** to avoid the time-delay to start after a domestic hot water production.
 - In cascade, the calculated set-point temperature sent to the PCU is equal to the measured boiler temperature, minus 2 K (and no more minus 0.2 K), if the boiler temperature is above the boiler set point temperature. It leaves more time for the boiler to modulate downwards, without stopping it.

- The 3-way valves B and C do not remain any more closed permanently between the tenth and the twentieth minute after switching on the boiler.
- When an IOBL (In One By Legrand) scenario switch sends an override to the control panel, it is now possible, from the OE-tronic 4 control panel to modify this override

For example:

- the scenario puts the boiler into DAY mode
- on OE-tronic 4 control panel, an other operating mode can be chosen, for example automatic mode.
- In summer mode (⌚), if parameter **O.DHW:** is set to **RV** and if the installation antifreeze becomes active or a chimney sweeping is in progress, the switchover valve doesn't stay in DHW position, but switches into heating position.