

FR

1. Objet

En raison de l'évolution de la réglementation européenne relative à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (Règlement CLP), la livraison en pièces de rechange de l'isolation arrière échangeur **seule** (référence S101686) n'est plus autorisée.


Si l'isolation arrière échangeur est détériorée, le remplacement de l'ensemble échangeur est dorénavant nécessaire.



2. Pièces de rechange

i Les ensembles échangeur livrés en pièces de rechange sont livrés avec l'isolation déjà en place.

Références des ensembles échangeurs livrés en pièces de rechange :



Repère	Référence en pièces de rechange	Désignation	Cas d'emploi
2001	S62777	Echangeur 3 + 1 (avec isolation arrière)	GMR 1024 Condens - GMR 1024 Combi Condens GMR 1024 CS Condens
2001	S100014	Echangeur 4 + 1 (avec isolation arrière)	GMR 1030 Combi Condens
2001	S62778	Echangeur 5 + 1 (avec isolation arrière)	GMR 1034 Combi Condens

DE


1. Inhalt

Aufgrund der Evolution der europäischen Regelung bezüglich der Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (CLP-Verordnung) ist die Lieferung der Isolierung als Ersatzteil **alleine** (Referenz S101686) künftig nicht mehr zugelassen. Ist die Wärmetauscher-Rückplatte-Isolierung beschädigt, muss von jetzt ab, der gesamte Wärmetauscher ersetzt werden.



2. Ersatzteile

i Die als Ersatzteil gelieferte Wärmetauscher-Sätze sind mit montierter Isolierung ausgestattet.
Referenzen der als Ersatzteil gelieferte Wärmetauscher-Sätze:



Kennziffer	Ersatzteil-Referenz	Bezeichnung	Verwendung bei
2001	S62777	Wärmetauscher 3 + 1 (avec isolation arrière)	GMR 1024 Condens - GMR 1024 Combi Condens GMR 1024 CS Condens
2001	S100014	Wärmetauscher 4 + 1 (avec isolation arrière)	GMR 1030 Combi Condens
2001	S62778	Wärmetauscher 5 + 1 (avec isolation arrière)	GMR 1034 Combi Condens

EN


1. Purpose

Due to the evolution of the European regulation on classification, labeling and packaging (CLP Regulation), the delivery of the heat exchanger back plate insulation **alone** as a spare part (Reference S101686) is no more allowed. If the back plate insulation is damaged, the replacement of the entire heat exchanger is from now on necessary.



2. Spare parts

i The heat exchangers supplied in spare parts are already equipped with the back plate insulation.
Article numbers of the heat exchanger sets supplied in spare parts:



Marker	Reference in spare parts	Description	Case of use
2001	S62777	Exchanger 3 + 1 (avec isolation arrière)	GMR 1024 Condens - GMR 1024 Combi Condens GMR 1024 CS Condens
2001	S100014	Exchanger 4 + 1 (avec isolation arrière)	GMR 1030 Combi Condens
2001	S62778	Exchanger 5 + 1 (avec isolation arrière)	GMR 1034 Combi Condens