

T

Service Documentation Technicocommerciale

Information Technique
Rubrique I
Les pompes à chaleur
Module intérieur MHR-IN OE-tronic 4 pour AWHP
Évolution de la version programme de la carte SCU :
3.1 à 3.5

P5253 JS F 67580 Mertzwiller

N° ITOE0134

13/09/2012



## 1. Description des modifications

La version programme 3.1 de la carte SCU 768-02 montée de série sur les modules intérieurs MHR-IN OE-tronic 4, présente un défaut de prise en compte du débitmètre.

Ce défaut peut dans certaines conditions de dégivrage, entraîner la détérioration de l'échangeur à plaques.

Il est donc impératif de mettre à jour de façon préventive la version programme de la carte électronique SCU 768-02 en version 3.5.

La nouvelle version programme 3.5 intègre les modifications suivantes :

- Correction du défaut de prise en compte du débitmètre.
- Ajout des paramètres **DEBIT.MIN.MES** et **DEBIT.MIN.STOP** :

**DEBIT.MIN.MES** : Seuil de débit en dessous duquel le message **BL.DEBIT BL39** s'affiche indiquant que le débit est faible.

**DEBIT.MIN.STOP**: Seuil de débit en dessous duquel la pompe à chaleur se met en défaut.

Après mise à jour de la carte SCU en version 3.5, il est nécessaire de régler les paramètres **DEBIT.MIN.MES** et **DEBIT.MIN.STOP** en fonction du type d'appareil.


Voir chapitre ci-après : "Mise à jour de la version du programme".

## 2. Colis concernés:


Module	Référence	Numéro de colis	Appliqué en usine à partir du numéro de série suivant :	Cartes concernées		Date
				Ancienne version	Nouvelle version	
MHR-IN/E 6-8 kW OE-tronic 4	100017783	HK13	00000000113		300026777-01 SCU 768-02 3.5	20 juillet 2012
MHR-IN/E 11-16 kW OE-tronic 4	100017784	HK14	00000000121	300026777-AA SCU 768-02		
MHR-IN/E 22-27 kW OE-tronic 4	100017785	HK15	00000000113			
MHR-IN/H 6-8 kW OE-tronic 4	100017788	HK18	00000000105			
MHR-IN/H 11-16 kW OE-tronic 4	100017789	HK19	00000000126			
MHR-IN/H 22-27 kW OE-tronic 4	100017790	HK20	00000000109			

## 3. Mise à jour de la version du programme

- Pour vérifier la version du programme de la carte SCU 768-02 :
  - ▶Appuyer sur la touche →
  - ▶Tourner le bouton rotatif pour afficher le paramètre CTRL
  - ▶La version du programme s'affiche : CTRL V... ou :
  - ▶vérifier l'étiquette présente sur la carte SCU:



Mettre à jour de la version du programme en utilisant l'outil de programmation Sélectionner l'un des fichiers suivants, en fonction de la langue souhaitée : MHR\_IN\_FR\_EN\_DE\_IT\_D4\_V35.BIN (Français, Anglais, Allemand, Italien) MHR\_IN\_ES\_DU\_PL\_TR\_D4\_V35L.BIN (Espagnol, Néerlandais, Polonais, Turc)



- ① Outil de programmation
- 2 Connecteur pour l'outil de programmation

Se reporter à la notice livrée avec le colis.

Régler les 2 paramètres DEBIT.MIN.MES et DEBIT.MIN.STOP selon le modèle d'appareil :

Niveau installateur - Menu #PAC						
Paramètre	Plage de réglage	Description	Réglage d'usine			
DEBIT.MIN.MES <sup>(1)</sup>	non <sup>(2)</sup> , 5 - 60	Seuil de débit en dessous duquel le message <b>BL.DEBIT BL39</b> s'affiche indiquant que le débit est faible.	25 l/min			
DEBIT.MIN.STOP <sup>(1)</sup>	NON <sup>(2)</sup> , 5 - 60	Seuil de débit en dessous duquel la pompe à chaleur se met en défaut :  - Le message BL.DEBIT.ARRET B40 s'affiche de façon temporaire  - Si ce défaut persiste, le défaut DEF.DEBIT L33 s'affiche et un réarmement est alors nécessaire.	17 l/min			

<sup>(1)</sup> Le paramètre ne s'affiche que si le paramètre INSTALLATION est réglé sur ETENDUE (Menu #AFFECTATION)

<sup>(2)</sup> Le réglage sur **NON** est uniquement utilisé de façon temporaire en cas de nécessité : par exemple pour un remplacement du débitmètre, le fonctionnement restera autorisé.

Type de groupe extérieur	DEBIT.MIN.MES I/min	DEBIT.MIN.STOP I/min	
AWHP 6 MR	12	8	
AWHP 8 MR	16	13	
AWHP 11 MR/TR	19	13	
AWHP 14 MR/TR	25*	17*	
AWHP 16 MR/TR	28	19	
AWHP 22 TR	35	30	
AWHP 27 TR	35	30	

<sup>\*</sup> Réglage d'usine.

- Vérifier le débit d'eau de l'installation, Pour cela :
  - Appuyer sur la touche →,
  - Tourner le bouton rotatif pour afficher le paramètre **DEBITMETRE**
  - Vérifier le paramètre **DEBITMETRE** :
- le débit doit être supérieur d'au moins 4 à 5 l/min par rapport au réglage du paramètre DEBIT.MIN.MES. Si le débit est trop faible, nettoyer le filtre en amont de l'échangeur à plaque.
  - Se reporter à la notice d'installation de la pompe à chaleur.

## 4. Pièces de rechange

Référence en pièces de rechange : 300026777.

	Repère	Référence	Désignation
G000490	77	300026777	CARTE SCU

Les cartes SCU (300026777) nouvelle version, sont disponibles au Centre pièces de Rechange (Version 3.5).