

FR

P5253 JS F 67580 Mertzwiller

N° ITOE0136

09/09/2014

Stockage

- Stocker les capteurs à la verticale, sous abri, non exposés au soleil et dans un endroit sec et à l'abri de la pluie, jusqu'à leur installation.
- L'emballage individuel des capteurs doit être maintenu jusqu'à leur installation et leur connexion.

i Une étiquette descriptive des conditions de stockage (voir ci-dessous) collée sur le colis, rappelle l'obligation de stockage à la verticale, au sec, à l'abri du soleil et des intempéries.

Manipulation

- La manipulation des capteurs doit se faire avec précaution, en utilisant des gants, des sangles, des cordes ou tout autre objet non métallique.

Installation

- Maintenir les capteurs protégés jusqu'à leur installation.
- La conformité à toutes les réglementations spécifiques de chaque pays / région relève de la responsabilité de l'installateur.
- Respecter les instructions du manuel d'installation correspondant.

i La présence de buée sur la face interne de la vitre est normale et s'évacue naturellement par les orifices d'aération du capteur.

	(EN) - Do not store outdoors - Do not expose to direct sunlight - Keep in a dry place	- Do not store horizontally - Be careful when removing from the pallet; risk of tipping - Fragile, handle with care
	(FR) - Ne pas stocker aux intempéries - Ne pas exposer à la lumière directe du soleil - Conserver dans un endroit sec	- Ne pas stocker en position horizontale - Faire attention en retirant la palette, risque de basculement - Fragile, manipuler avec précaution
	(IT) - Non immagazzinare all'aperto - Non esporre alla luce solare diretta - Conservare in un luogo asciutto	- Non immagazzinare in posizione orizzontale - Attenzione, durante l'estrazione dal pallet; c'è il rischio di ribaltamento - Fragile, maneggiare con cura
	(ES) - No almacenar a la intemperie - No exponer a la luz directa del sol - Mantener en un lugar seco	- No almacenar en posición horizontal - Cuidado al extraer del pallet; riesgo de vuelco - Frágil, manejar con precaución
	(PT) - Não armazenar ao ar livre - Não expor à luz direta do sol - Manter em local seco	- Não armazenar em posição horizontal - Cuidado ao retirar da paleta, risco de reviramento - Frágil, manusear com precaução
	(PL) - Nie wolno przechowywać na zewnątrz - Nie wolno wystawiać na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego - Przechowywać w suchym miejscu	- Nie wolno przechowywać w pozycji poziomej - Uwagać podczas zdejmowania z palety; ryzyko wywrócenia - Delikatne, postępować ostrożnie
	(DE) - Nicht im Freien lagern - Nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen - An einem trockenen Ort aufbewahren	- Nicht waagrecht lagern - Vorsicht beim Abladen von der Palette, Kippgefahr - Vorsicht, zerbrechlich
	(NL) - Bij opslag niet aan weer en wind blootstellen - Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht - Bewaren op een droge plaats	- Niet horizontaal bewaren - Voorzichtig als u de collectoren van het pallet haalt, risico van kantelen - Breekbaar, voorzichtig behandelen



ATTENTION : Toutes les consignes ci-dessus doivent être respectées afin de prétendre à l'application de notre Garantie constructeur.