



## Information Assistance Technique 013 : Logique de pompe GMR 3000 Condens

### 1 : Réglage de la pompe modulante.

D'origine la pompe est réglée avec un mini à 20% et un maxi à 60%.

Ce réglage satisfait la majorité des installations et permet d'optimiser le rendement chaudière.

Dans certains cas, le débit hydraulique ne suffira pas.

Les conséquences seront un manque de réactivité ou une mauvaise irrigation des zones éloignées.

**Pour palier a ce phénomène appliquez le réglage suivant :**

**Vit.Min.Pompe 60% / Vit.Max.Pompe 100%.**

### 2 : Train de chaleurs dans le chauffage en été.

Un nouveau soft de gestion de la pompe et de la vanne d'inversion pour les GMR 3000 est présent sur les cartes PCU-03 (Réf. S101478 disponibles au CPR si besoin ).

Assistance Technique OERTLI

[assistance.technique@oertli.fr](mailto:assistance.technique@oertli.fr)

Tél : 0825 825 636

**Bon à savoir :**

*Merci de vous assurer d'être en possession d'un mot de passe à notre Espace pro de notre site [www.oertli.fr](http://www.oertli.fr) , sinon vous ne pourrez pas ouvrir le lien ci-dessus sans vous identifier. Si vous bénéficiez déjà de votre mot de passe à l'espace pro de notre site, le lien ci-dessous fonctionneront correctement mais, n'oubliez pas de cocher la case « se souvenir de moi » au moment de la saisie de votre mot de passe.*

Mentions Légales : Si vous ne souhaitez plus être destinataire de cette newsletter, merci de nous le signaler par retour de mail.

**OERTLI**